

배지성능시험 - Spreading Tip(1)




1. 균액 0.1~1mL 접종 후, Spreader로 균액을 원을 그리면서 넓게 펼쳐 준다.

배지성능시험 - Spreading Tip(2)



2. 넓게 펼쳐진 균액을 1번과 2번 방향으로 각각 3번 정도씩 Spreading 한다.

배지성능시험 - Spreading Tip(3)



3. Z자 모양으로 6번정도 Spreading 한다.